des Établissements Malicet & Blin





Fig.3.



OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

BREVET D'INVENTION.

V. --- Machines.

3. — ORGANES, ACCESSORES ET ENTRETIEN DES MACHINES.

N° 513.495

Perfectionnements dans la construction des paliers de transmission.

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS MALICET & BLIN résidant en France. Seine :

Demandé le 9 avril 1920, à 15^h 7^m, à Paris.

Délivré le 3 navembre 1980.

Public le 16 fivrier 1901.

La présente invention a pour objet un dispositif perfectionne de construction pour paliers de transmission.

La fig. (montre en coupe le dispositif d'un 5 palier à rouleaux.

La fig. 4, une vue exterieure de profit du udme palier.

La fig. 3 et la fig. 4 montrent des variantes constructives dans le cas de la réalisation d'un co palier de transmission, ces variantes avant pour but d'empécher le déplacement latér d de l'arbre par rapport aux paliers tout en n'utilisant qu'un frottement de rondement.

Le corps a du palier a une forme commune ra pour toutes les dispositions. Il en est de même du couverele h.

La pièce e qui constitue la bague interieure du conferment à confeaux ne porte pas sur l'arbre vers son milien, mais ses deux extrè-20 milés sont fendues pour être élastiques et alésées au diamètre correspondant à la tolérance en plus des diametres des arbres de transmission.

Extérieurement, ces deux extrémités sont $2\,\tilde{n}$ coniques et filetées pour recevoir les écrous dlifetes, coniques interieurement.

Ces ecrous portent également une encoche intérieure / de la largeur des fentes e de la piece c.

On conçoit qu'en serrant les écrons d, la pièce e flèchit jusqu'a contact parfait avec !

l'arbre et qu'en amenant la tente / en face de celle e ou pent, avec une lame de Liton :: d'actor don't passée dans les dont, et relieurs de chaque blue de l'é rous empécher le dess 25 serra je de celmai,

La prece cost explement comentée et trempée seulement à l'endroit du roulement des rouleaux.

La piece go baque exterieure du rouleae aconocie est spherique et peut useiller dans la hegie support & dans lequelle elle entre par deux encoches opposies j. Elle parte deux cord as interiours dans losquels on vient placer in. anneau fendu i qui limite le déplacement 15 lateral des roule mis.

Ce dispositif donne un roulement à rerleany avec our saus cape qui permet le deplacement lateral des rouleaux sur leur haque exterience et possède un mouvement a rotale, im-

La fig. 3 montre le meme dispositif dons lequel le roulement à rouleaux est remplace par un roulement a double butée, tel que decrit dans la demande du brevet trançais deposée le « fevrier 1920, dans lequel roules 55 ment la bague interieure le forme le manchon fixé sur l'arbre par les écrous d.

Co dispositif immobilise Pariore dans to sens longitudinal tout en formant rotule.

La fig. 4 est une variante avant le même du objet, dans laquelle les legnes le etfine lent qu'une sente pièce m dont le déplacement

Prix du fascicule : 1 franc.

relatif est limité par un cordon d'anneau brisé a dont le but est d'evécuter ce roulement sphérique, sans cage, le cordon évitant que les billes ne tombent.

RÉSUMÉ :

- 12 Un palier à rouleau à mouvement à rotule, dont le corps et le couvercle sont communs avec un palier à billes limitant le mouvement latéral de la transmission.
- 2º Forme de réalisation du palier suivant (°, caractérisée).
- a En ce que la bague intérieure du ronlement des paliers à rouleaux et à billes est venue d'une seule pièce avec une bague 15 élastique qui, tiletée conique extérieurement,

permet l'immobilisation de cette bague sur des arbres différant entre eux des tolérances usuelles.

- b) Par un dispositif de cordons qui limite le déplacement latéral du roulement à roudeaux et peut ainsi remplacer la cage, en tant que cette dernière empêche les rouleaux de tomber.
- c) Par l'application d'un cordon, remplissant le même but que suivant 3°, au roulement 25 sphérique simplifié, formant butée.

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS MALICET & BLIN.

Per por retion .

Descor et Esseis.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

	BLACK BORDERS
/	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.